望遠鏡と観測装置の現況

東京大学 天文学教育研究センター 木曽観測所 **青木 勉**

概要

- シュミット望遠鏡関連
 - 時計駆動モーター故障
 - KWFC用フィルター交換ロボット取付、新コンプレッサー設置
 - 望遠鏡内監視カメラ取付(ロボット監視用)
- ドーム関連
 - ドーム回転用モーターのブレーキ故障
 - ドーム回転用ベベルギア破損
- 観測装置(2KCCD)関連
 - デュワー窓の曇り
 - 観測制御PC(sirahone → nanawarai)
- その他、今後
 - ネットワーク関連(グローバルIPアドレス化・高速化の検討)
 - リモート観測

時計駆動モータ故障

KWFCの観測準備中に時計駆動モータ が停止(2010年12月17日)

長期間の使用で、グリスが固まり回転軸がロック状態となって停止



分解、ベアリングの洗浄を行い、 グリスアップして何とか<mark>復活</mark>

※ 同型モーターは販売されていない



KWFC用フィルター交換ロボット関連


望遠鏡に設置された既存のフィルター交換機構は、KWFCの観測には 非効率で、専用の交換機構の開発が大きな課題



汎用ロボットを用いたフィルター交換機構の開発、6月27日より 望遠鏡に設置した。(汎用ロボット:三菱電機 RV-2SD)

ロボット制御用も含め、新たにコンプレッサーを設置 (コンプレッサー:(株)エヌテック RDAU-04IT20-F)

KWFC用フィルター交換ロボット関連



望遠鏡内監視カメラ取付(ロボット監視用)

汎用ロボットを用いたフィルター交換機構の開発



ロボットの挙動を監視するため、監視カメラを設置 (ネットワークカメラ: Panasonic BB-HCM581)

鏡筒内の電灯 ON/OFF 制御も可

望遠鏡内監視カメラ取付(ロボット監視用)



ドーム回転用モータ関連

● 昨年11月に、ドーム回転が中途で止まってしまう不具合が発生

• 観測中に、ドーム回転のブレーカーが落ち

→ ドーム回転用モーターのブレーキが故

→ ブレーキを取り外して復帰 (残り3台

→ ドームのポインティング時に少しオーノ (観測に支障ないが、、、、、)

- → 8台分のブレーキ購入、今期整備期間内に取付を行う予定
- 今年1月のドーム点検中にドーム回転用ベベ 見
 - → 今年度の営繕予算での改修を要求(現時



2KCCD観測関連

- 2KCCDカメラの感度ムラの調査(その後)
 - 窓の汚れが問題になっていた(昨年の松永さんの発表参照)
 - → デュワー窓のくもりの成分調査を調査機関に依頼

原因

- 鉄(さび)やシリカゲル(乾燥剤)ではない。
- 大気中のシリケイト(ケイ素化合物)とカルシウムが白く結晶化
- → 乾燥空気に含まれる物質が汚染源ではない
- → 新コンプレッサーが稼動(今後の窓の様子を注意深く見ていく)
- 2KCCD観測制御PC「sirahone」が故障(2010年11月19日)
 - → 2KCCD制御を「sirahone」→「nanawarai」に変更
 - → 望遠鏡制御も「nanawarai」で行う、「encke」は解析用
- 2KCCD用「g-band」フィルター購入(川良氏の研究費)
 - → KWFC用も同時に購入、波長特性等は所員にお尋ね下さい


その他

- ネットワーク関連
 - グローバルIPアドレス化(2010年7月21日)
 - → 1~128 : 固定PC用 / 129~254 : DHCP用
 - 外部ネットワークの再高速化(下り 10Mbps~)
 - → NTT、NTT-docomo、yahoo-BB、JANIS(高額サービスのみ)
 - → 現在、我慢できる金額での導入は無理、今後に期待!
- リモート観測(マイルストーン)
 - SSL-VPNの利用(SonicWALL SSL-VPN 200装置購入)
 - → 所内LAN環境で、使い勝手等の評価(~2011年12月)
 - リモート観測に関するシステムの開発(2012年1月~)
 - 天文センター内で利用、通信テスト(2012年4月~) 平行して、問題点の洗い出し(2012年4月~)
 - 段階的に公開(2013年9月~)
 - リモート観測開始(2014年4月~)

リモート観測(開発項目)

- 1. ドーム開閉のステータス取得
 - ※リモート観測でドーム開閉は安全面で最重要 → 対策検討中(機種選定)
- 2. 望遠鏡、観測装置のステータス収集と制御
 - 一望遠鏡や観測装置のステータスを集中管理
 - 一望遠鏡や観測装置のステータスを表示
 - ーコマンド制御 & (GUIによる制御?) の確立
- 3. 観測環境のステータス収集と管理
 - 一気象モニターやドーム監視カメラなどのステータスを集中管理
- 4. 観測データの取扱い方法の確立
 - **一QLの方法を確立** → seeingやbackgroundの評価システムを開発中
 - ー観測データの取得方法を確立
- 5. 安全なリモート制御(通信)を確立する
 - -SSL-VPN装置を利用する → 所内で実験中、当面三鷹から運用試験

木曽観測所のネットワーク構成図



まとめ

• シュミット望遠鏡関連

- 時計駆動モーター故障(12月17日)→修理済み
- KWFC用フィルター交換ロボット取付、新コンプレッサー設置
- 望遠鏡内監視カメラ取付(ロボット監視用)

ドーム関連

- ドーム回転用モーターのブレーキ故障 → 今整備期間に修理
- ドーム回転用ベベルギア破損 →予算要求中

• 観測装置(2KCCD)関連

- デュワー窓の曇り →引き続き調査中
- 観測制御PC(sirahone → nanawarai)

その他

- ネットワーク関連(グローバルIPアドレス化・高速化) → 今後に期待
- リモート観測 → 今後最重要課題のひとつ